



Функциональная схема



12,7 x 12,7 x 6,5 mm³

Применение

- Преобразователи частоты
- Перемножители сигналов
- Умножители частоты
- Модуляторы
- Фазовые детекторы

Аналоги

- ADE-12MH+

Ключевые особенности

- Диапазон рабочих частот: 50 – 1300 МГц
- Коэффициент преобразования: 7 дБ
- Входная мощность при 1 дБ компрессии: 10 дБм
- Мощность гетеродина: –4 дБм
- Размер корпуса SMX: 12,7 x 12,7 x 6,5 мм³

Краткое описание

İMIX-411-SMX – СВЧ модуль двойного балансного смесителя с усилителем, обеспечивающим положительный коэффициент преобразования в случае использования его в качестве усилителя сигнала промежуточной частоты, либо обеспечивающим низкую мощность сигнала гетеродина в случае использования его в качестве усилителя гетеродина. Модуль предназначен для работы в диапазоне рабочих частот 50 – 1300 МГц, обеспечивая выходную мощность до 50 мВт. Модуль согласован по входу и выходу с линией с волновым сопротивлением 50 Ом.

Интегрированные в модуль iMIX-411-SMX пассивный смеситель на основе диодов Шоттки и усилитель независимы друг от друга и могут применяться как по отдельности, так и вместе. Усилитель может быть использован в качестве усилителя промежуточной частоты, либо в качестве усилителя сигнала гетеродина.

Модуль поставляется в металлокерамическом герметичном корпусе SMX с габаритными размерами 12,7x12,7x6,5 мм³.

Основные параметры смесителя (пассивный режим)

Параметр	Мин.	Типовое значение	Макс.	Единицы измерения
Диапазон частот РЧ	100 – 1000	50 – 1300		МГц
Входная мощность при 1 дБ компрессии (P _{гет} = 16 дБм)		10		дБм
Коэффициент преобразования	-10	-8		дБ
Входная мощность гетеродина	12		16	дБм
Изоляция ГЕТ-ПЧ		35		дБ
Изоляция РЧ-ПЧ		27		дБ





Расширенные параметры

Параметр, единица измерения	Режим измерения	Не менее	Тип	Не более
ВХОД РЧ ¹ Диапазон частот, ГГц Входная мощность при 1 дБ компрессии, дБм	Р _{рч} = -20 дБм, Р _{рет} = 12 дБм f _{пч} = 0,1 ГГц Р _{рет} = 16 дБм	0,1...1,0	0,05...1,3	10
ВЫХОД ПЧ ¹ Диапазон частот, ГГц Коэффициент преобразования, дБ	Р _{рч} = -20 дБм, Р _{рет} = 12 дБм f _{рч} = 0,1 ГГц Р _{рч} = 8 дБм, Р _{рет} = 16 дБм, f _{рч} = 0,5 ГГц, f _{пч} = 0,1 ГГц f _{рет} = 0,5 ГГц, Р _{рет} = 12 дБм f _{рч} = 0,5 ГГц, Р _{рч} = -20 дБм	0...0,6 -10	0...0,9 -8	35 27
ВХОД РЧ ² Диапазон частот, ГГц Входная мощность при 1 дБ компрессии, дБм	Р _{рч} = -20 дБм, Р _{рет} = -4 дБм, I _п = 60 мА f _{пч} = 0,1 ГГц Р _{рет} = 0 дБм, I _п = 110 мА		0,05...1,2	10
ВЫХОД ПЧ ² Диапазон частот, ГГц Коэффициент преобразования, дБ	Р _{рч} = -20 дБм, Р _{рет} = -4 дБм, I _п = 60 мА f _{рч} = 0,1 ГГц Р _{рч} = 8 дБм, Р _{рет} = 0 дБм, f _{рч} = 0,5 ГГц, I _п = 110 мА f _{рет} = 0,5 ГГц, Р _{рет} = -4 дБм, I _п = 60 мА f _{рч} = 0,5 ГГц, Р _{рч} = -20 дБм, I _п = 60 мА	-10	0...0,9 -8	17 27
ВХОД ГЕТ ² Входная мощность, дБм		-4		0
ВХОД РЧ ³ Диапазон частот, ГГц	Р _{рч} = -20 дБм, Р _{рет} = 12 дБм, I _п = 60 мА f _{пч} = 0,1 ГГц		0,05...1,2	
ВЫХОД ПЧ ³ Диапазон частот, ГГц Коэффициент преобразования, дБ	Р _{рч} = -20 дБм, Р _{рет} = 12 дБм, I _п = 60 мА f _{рч} = 0,1 ГГц Р _{рч} = 8 дБм, Р _{рет} = 16 дБм, f _{рч} = 0,5 ГГц, I _п = 110 мА Р _{рет} = 16 дБм, I _п = 110 мА f _{рет} = 0,5 ГГц, Р _{рет} = 12 дБм, I _п = 60 мА f _{рч} = 0,5 ГГц, Р _{рч} = -20 дБм, I _п = 60 мА	6	0,015...0,9 8,3	17 20 10
ПРИМЕЧАНИЕ ¹ Пассивный режим ² Смеситель с усилителем гетеродина ³ Смеситель с усилителем промежуточной частоты				

Предельный режим работы


Параметр, единица измерения	Значение / диапазон
Напряжение питания усилителя (U _п), В	не менее 3,5 не более 9,0
Режимный ток усилителя (I _р), мА:	не более 150
Мощность на выходе РЧ (Р _{рч}), дБм:	не более 22
Мощность на входе гетеродина (Р _{рет}), дБм:	не более 22
Мощность на входе усилителя гетеродина (Р _{рет.ус}), дБм:	не более 10

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ (пассивный режим)




РЕЖИМ МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ГЕТЕРОДИНА

Зависимость коэффициента преобразования от частоты РЧ
($P_{рч} = -20$ дБм, $P_{гет} = 12$ дБм, $f_{пч} = 100$ МГц)




Зависимость коэффициента преобразования от частоты ПЧ
($P_{pч} = -20$ дБм, $P_{гет} = 12$ дБм, $f_{pч} = 100$ МГц)




РЕЖИМ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ГЕТЕРОДИНА


Зависимость коэффициента преобразования от частоты РЧ
($P_{рч} = -20$ дБм, $P_{гет} = 16$ дБм, $f_{пч} = 100$ МГц)



Зависимость коэффициента преобразования от частоты ПЧ
($P_{pч} = -20$ дБм, $P_{гет} = 16$ дБм, $f_{pч} = 100$ МГц)



Зависимость изоляции ГЕТ-ПЧ, РЧ-ПЧ от частоты
($P_{рч} = -20$ дБм, $P_{гет} = 12$ дБм, $f_{пч} = 100$ МГц)



Зависимость изоляции ГЕТ-ПЧ, РЧ-ПЧ от частоты
($P_{рч} = -20$ дБм, $P_{гет} = 16$ дБм, $f_{пч} = 100$ МГц)







СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ (активный режим с усилителем ГЕТ)




РЕЖИМ МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ГЕТЕРОДИНА И МИНИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ

Зависимость коэффициента преобразования от частоты РЧ
($I_p = 60$ мА, $R_{рч} = -20$ дБм, $R_{гет} = -4$ дБм, $f_{пч} = 100$ МГц)




РЕЖИМ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ГЕТЕРОДИНА И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ


Зависимость коэффициента преобразования от частоты РЧ
($I_p = 110$ мА, $R_{рч} = -20$ дБм, $R_{гет} = 0$ дБм, $f_{пч} = 100$ МГц)




Зависимость коэффициента преобразования от частоты ПЧ
($I_p = 60$ мА, $R_{рч} = -20$ дБм, $R_{гет} = -4$ дБм, $f_{рч} = 100$ МГц)



Зависимость коэффициента преобразования от частоты ПЧ
($I_p = 110$ мА, $R_{рч} = -20$ дБм, $R_{гет} = 0$ дБм, $f_{рч} = 100$ МГц)



Зависимость изоляции ГЕТ-ПЧ, РЧ-ПЧ от частоты
($I_{\text{п}} = 60 \text{ мА}$, $P_{\text{рч}} = -20 \text{ дБм}$, $P_{\text{гет}} = -4 \text{ дБм}$, $f_{\text{пч}} = 100 \text{ МГц}$)



Зависимость изоляции ГЕТ-ПЧ, РЧ-ПЧ от частоты
($I_{\text{п}} = 110 \text{ мА}$, $P_{\text{рч}} = -20 \text{ дБм}$, $P_{\text{гет}} = 0 \text{ дБм}$, $f_{\text{пч}} = 100 \text{ МГц}$)







СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ (активный режим с усилителем ПЧ)




РЕЖИМ МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ГЕТЕРОДИНА И МИНИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ

Зависимость коэффициента преобразования от частоты РЧ (Iп = 60 мА, Ррч = -20 дБм, Ргет = 12 дБм, fпч = 100 МГц)




РЕЖИМ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ГЕТЕРОДИНА И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ


Зависимость коэффициента преобразования от частоты РЧ (Iп = 110 мА, Ррч = -20 дБм, Ргет = 16 дБм, fпч = 100 МГц)




Зависимость коэффициента преобразования от частоты ПЧ (Iп = 60 мА, Ррч = -20 дБм, Ргет = 12 дБм, fрч = 100 МГц)




Зависимость коэффициента преобразования от частоты ПЧ (Iп = 110 мА, Ррч = -20 дБм, Ргет = 16 дБм, fрч = 100 МГц)




Зависимость изоляции ГЕТ-ПЧ, РЧ-ПЧ от частоты РЧ
($I_p = 60$ мА, $P_{рч} = -20$ дБм, $P_{гет} = 12$ дБм, $f_{пч} = 100$ МГц)




Зависимость изоляции ГЕТ-ПЧ, РЧ-ПЧ от частоты РЧ
($I_p = 110$ мА, $P_{рч} = -20$ дБм, $P_{гет} = 16$ дБм, $f_{пч} = 100$ МГц)




Зависимость мощности при 1 дБ компрессии от частоты РЧ
($I_p = 110$ мА, $P_{рч} = -20$ дБм, $P_{гет} = 14$ дБм, $f_{пч} = 100$ МГц)



Габаритная схема



Условное графическое обозначение




Назначение выводов корпуса


Номер вывода	Обозначение	Описание
1	IF	Вывод ПЧ
2, 3, 5, 6, 9, 10, 12-24, 26-28, 29*	GND	Общий
4	IN	Вход усилителя
7	VCC	Напряжение питания усилителя
8	OUT	Выход усилителя
11	LO	Вход гетеродина
25	RF	Вывод РЧ

* Обратная сторона корпуса.


Типовые схемы включения



Включение А – работа в пассивном режиме



Включение Б – работа в активном режиме с усилителем на входе гетеродина



Включение В – работа в активном режиме с усилителем на выходе ПЧ;

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Модули являются чувствительными к качеству заземления, поэтому на печатных платах для осуществления заземления необходимо использовать сквозные металлизированные отверстия, расположенные в непосредственной близости от модуля, желательно непосредственно под контактными площадками заземления.

Если источник сигнала и/или нагрузка имеет постоянную составляющую напряжения, то необходимо применять внешние разделительные конденсаторы по выводам без встроенных разделительных конденсаторов.

В модуле разделительные конденсаторы установлены по выводу РЧ «RF», по входу «IN» и выводу «OUT» усилителя.

Допускается изменение напряжения питания и режимного тока усилителей в составе модуля в пределах, указанных в ТУ.

Снижение режима усилителя ПЧ может приводить к снижению точки компрессии по входу РЧ «RF», снижение режима усилителя гетеродина может приводить к снижению коэффициента преобразования.

Для снижения потерь преобразования рекомендуется устанавливать на входах и выходе цепи согласования с линией с волновым сопротивлением 50 Ом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПАЙКЕ МОДУЛЯ

Монтаж модулей в аппаратуру производить, используя метод пайки, при котором распайку выводных площадок на плату проводят без дополнительного механического крепления:

- наносят паяльную пасту;
- пайку проводят оплавлением паяльной пасты с предварительным нагревом в месте пайки до температуры $(220 \pm 30)^\circ\text{C}$ (время воздействия – не более 60 с) и последующим нагревом в месте пайки до температуры $(230 \pm 5)^\circ\text{C}$ (время воздействия – не более 30 с);
- состав паяльной пасты (рекомендуемый) – оловянно-свинцовая с содержанием серебра Ag 2%.

Допускается монтаж модулей в аппаратуру проводить припоями ПОСК50-18 или ПОС-61 (ГОСТ 21931) одножальным паяльником в режиме:

- температура жала паяльника должна быть не более 280°C ;
- время пайки каждого вывода должно быть не более 3 с;

Допускается применение модуля с напряжением питания выше предельно допустимого и предельного. В этом случае необходимо по цепи питания усилителя установить последовательно балластный резистор, номинал внешнего резистора R рассчитывают по формуле (1):


$$R = (U_3 - U_n) / I_p, \quad (1)$$

где U_3 – задаваемое напряжение питания, В;

U_n – напряжение питания, В;

I_p – режимный ток, А.

Выходные цепи усилителя в модуле приведены на рисунке.



- интервал между пайками соседних выводов должен быть не менее 3 с.

Монтаж модулей в аппаратуру проводить комбинированным методом, пайку основания модулей рекомендуется проводить на плитке с использованием паяльной пасты, температура выбирается в соответствии с профилем пайки выбранного припоя (но не более 280°C). Пайку выводных площадок следует проводить одножальным паяльником, припоями ПОСК50-18 или ПОС-61 (ГОСТ 21931) в режиме:

- температура жала паяльника должна быть не более 280°C ;
- время пайки каждого вывода должно быть не более 3 с;
- не допускать нагрев корпуса модулей до температуры, превышающей 150°C

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ОСНАСТКА ПП-iMIX-411-SMX

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА (пассивный режим)





ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ И НОМИНАЛОВ

Элемент	Номинал	Корпус
R1-R8	0 Ом 5%	R0402
DA1	iMIX-411-SMX	SMX
XS1-XS5	Разъемы SMA	
X1		PLS-02

Для работы в активном режиме с усилителем на входе гетеродина должны быть установлены резисторы R1, R4, R5 и R6, остальные резисторы не устанавливать.


Для работы в активном режиме с усилителем на выходе ПЧ должны быть установлены резисторы R2, R3, R7 и R8, остальные резисторы не устанавливать.

ТОПОЛОГИЯ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ



МАТЕРИАЛ:
FR4
ТОЛЩИНА
ПОДЛОЖКИ:
0,5 мм

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПЛАТА



Служба технической поддержки:

Телефон: +7 (495) 765-75-23

e-mail: support@electron-engine.ru